

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE1	Blanca Ocaña	658691	9758615	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI: alutecho (acero protegido con aluminio y zinc) Paredes: malla y cemento sin columnas Piso: cemento – hormigón Se construyeron entre el año 2008 y 2009 Cuarto de caña guadua construida alado y una bodega de ladrillo en buen estado.
AMIE2	Carlos Arce	658672	9758642	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE3	Felipe Morán	658678	9758665	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE4	José Ocaña	658623	9758691	N	S	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE5	Blanca Ocaña	658624	9758712	N	S	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE6	Washington Ocaña	658608	9758723	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: alutecho
AMIE7	Pablo Ocaña	658585	9758745	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE8	Ana Pérez	658559	9758757	S	N	N	N	rancho	caña	4	Pi: tablas Pa: caña Pu y Ve: caña T: alutecho
AMIE9	Luisa Godoy	658502	9758702	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE10	Sandy Jácome	658462	9758676	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE11	Daniel Pecha	658460	9758663	N	N	N	S	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc oxidado
AMIE12	Francisco Herrera heredero	658453	9758659	S	S	S	S	rancho	mixta	1	Pi: tierra Pa: ladrillo, caña Pu y Ve: madera T: alutecho oxidado y doblado 2 pisos
AMIE13	Pablo Ocaña	658552	9758781	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE14	Humberto Herrera	658454	9758884	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE15	Pedro Alvarado	658474	9758891	S	S	S	N	rancho	madera	2	Pi: tierra Pa: tabla Pu y Ve: madera T: zinc oxidado
AMIE16	Joel Herrera	658453	9758905	S	S	S	N	rancho	caña	2	Pi: tierra Pa: caña Pu y Ve: caña T: zinc
AMIE17	Ángel Herrera	658454	955888	S	S	S	N	casa	cemento	2	Casa entre plantaciones
AMIE18	Segundo Carpio	658376	9759049	S	S	S	S	casa	ladrillo	1	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: alutecho compate casa con dos hijos

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE19	Néstor Macías	658351	9759026	N	N	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: madera y hierro T: zinc
AMIE20	IGLESIA CATÓLICA	658363	9783639	S	S	N	S	iglesia	bloque	2	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE21	Manuel Arevalo	658337	9759059	N	N	N	N	casa	cemento	4	4 casas del MIDUVI unidas, las personas están reacias a entrevista
AMIE22	Jhony Ariaga	658262	9759199	S	S	S	S	canchas deportivas	cemento	1	Desde afuera se ven canchas y piscina
AMIE23	No está	658252	9759194	N	N	N	N	casa	cemento	4	3 casas del MIDUVI
AMIE24	Mariana Bazurto	658165	9759211	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento E: vivero Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE25	Ángel Bazurto	658172	9759237	N	S	N	N	rancho	caña	4	Pi: madera Pa: caña Pu y Ve: caña T: zinc apoyada en palos de madera

CUADRO X
Inspección de Estructuras

Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE26	Aparicio Bazurto	658168	9759221	N	N	N	N	rancho	caña	4	Pi: madera Pa: caña Pu y Ve: caña T: eternit
AMIE27	Leidy Bazurto	658160	9759200	N	N	N	N	rancho	caña	4	Pi: tabla en pilotes de cemento Pa: caña Pu y Ve: caña T: eternit
AMIE28	Érica Ibarra	658065	9759160	N	S	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE29	Miriam Arriaga	658033	9759164	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE30	Mercedes Vivas	658209	9759265	N	N	N	S	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE31	Julio César Vivas	658211	9759286	N	N	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: madera T: eternit

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE32	Fidela Vivas	658228	9759297	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE33	Viviana Vivas	658222	9759310	N	N	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE34	Nataly Murillo	658240	9759313	N	N	N	S	mediagua	mixta	4	Pi: tierra Pa: ladrillo y bloque Pu y Ve: madera T: eternit
AMIE35	Luis Murillo	658257	9759312	S	S	S	S	rancho	madera	1	Pi: tierra Pa: tabla Pu y Ve: madera T: zinc oxidado
AMIE36	Byron Jiménez	658244	9759310	N	N	N	S	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: madera T: zinc oxidado
AMIE37	Jenny Bazurto	658168	9759296	N	N	N	S	casa	mixta	4	Hay 3 casas más de madera y ladrillo pero los dueños no se encuentran
AMIE38	Julia Roso	658146	9759371	S	S	S	S	rancho	madera	1	Pi: tierra Pa: tabla Pu y Ve: madera T: zinc oxidado

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE39	Jenny Murillo	658133	9759332	S	N	N	S	mediagua	ladrillo	3	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc oxidado
AMIE40	Víctor Areaga	658145	9759361	S	S	S	S	rancho	caña	1	Pi: tabla Pa: caña Pu y Ve: caña T: zinc oxidado y doblado
AMIE41	No está	658195	9759385	N	N	N	N	casa	cemento	4	Pi: cemento Pa: cemento Pu y Ve: hierro T: zinc losa
AMIE42	Pedro Roso	658125	9759401	S	S	S	S	rancho	caña	1	Pi: tabla Pa: caña Pu y Ve: madera T: zinc
AMIE43	No está	658181	9759474	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE44	No está	658190	9759502	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE45	No dio nombre	658209	9759633	N	N	N	N	casa	cemento	4	Pi: cemento Pa: cemento Pu y Ve: madera y hierro T: terraza
AMIE46	No dio nombre	658186	9759644	N	N	N	N	rancho	caña	4	Pi: tabla Pa: caña Pu y Ve: madera T: zinc
AMIE47	Mariano Moreno	658213	9759709	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T:zinc
AMIE48	IGLESIA ÁGUILA BLANCA	658216	9759741	N	N	N	N	iglesia	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: madera T: zinc
AMIE49	Karina Gallegos	658197	9759741	N	S	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T:zinc
AMIE50	Lugar de encuentro cristiano	658226	9759754	N	N	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: madera T: zinc
AMIE51	Vilma Vásquez	658152	9759755	N	N	N	N	casa	cemento	4	Unidas 3 casas del MIDUVI

CUADRO X
Inspección de Estructuras

Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/ Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE52	Alba Álvarez	658138	9759718	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T:zinc
AMIE53	Virginia Herrera	658106	9759779	N	N	N	S	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera T:zinc
AMIE54	Genaro Pazmiño	657996	9759887	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T:zinc
AMIE55	No está	657989	9759856	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T:zinc
AMIE56	Teresa Morán	657785	9760015	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T:zinc
AMIE57	Hugo Belfort	657785	9760015	N	S	N	S	rancho	caña	3	Pi: madera, asentada en pilares cemento Pa: caña Pu y Ve: madera T: zinc oxidado y doblado

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE58	No está	657660	9760081	N	N	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: madera T: zinc 2 pisos, cisterna
AMIE59	No está	657635	9760106	N	S	S	S	rancho	madera	2	Pi: cemento Pa: tabla Pu y Ve: madera T: zinc doblado 2 pisos
AMIE60	No está	657626	9760118	N	S	S	S	mediagua	madera	2	Pi: cemento Pa: tabla Pu y Ve: madera y hierro T: zinc oxidado 2 pisos
AMIE61	No está	657571	9760142	N	N	N	N	casa	cemento	4	Pi: cemento Pa: cemento Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE62	No está	657558	9760181	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE63	No está	657554	9760189	N	N	N	S	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera T: zinc oxidado
AMIE64	Antonio Peralta	657570	9760220	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera T: zinc oxidado hay vivero
AMIE65	Antonio Peralta	657550	9760235	N	N	N	N	rancho	madera	4	Pi: tabla Pa: tabla Pu y Ve: madera T: zinc hay vivero y cancha de basquet
AMIE66	Jacinto Peralta Osa Brava Carlos Villalva	657542	9760243	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera T: zinc 3 casas juntas con estas características
AMIE67	Empacadora de Banano	657129	9760519	N	N	N	N	empacadora de banano	cemento	4	Pi: cemento Pa: cemento Pu y Ve: hierro T: zinc al frente de la carretera, otra empacadora

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE68	Aida Hidalgo	656885	9760670	N	N	N	N	mediagua	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera T: zinc
AMIE69	Se desconoce	656883	9760608	N	N	N	N	empacadora de banano	cemento	4	Pi: cemento Pa: hormigón Pu y Ve: hierro T: eternit
AMIE70	Lilian Bravo	656823	9760671	S	S	N	N	casa	ladrillo	3	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera T: eternit
AMIE71	Santiago Vargas	656806	9760641	N	S	N	N	rancho	caña	4	Pi: cemento Pa: caña Pu y Ve: hierro y caña T: eternit
AMIE72	No está	656759	9760688	N	N	N	S	casa	cemento	4	Pi: cemento Pa: hormigón Pu y Ve: hierro T: losa
AMIE73	Telmo Espinoza	656735	9760691	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc

CUADRO X
Inspección de Estructuras

Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE74	Se desconoce	656704	9760732	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE75	César Herrera	656684	9760706	N	N	N	S	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc oxidado
AMIE76	Se desconoce	656691	9760749	N	N	N	N	rancho	madera	4	Pi: cemento Pa: tabla Pu y Ve: madera T: zinc
AMIE77	Armando Espinoza	656674	9760786	S	S	NO HAY	S	rancho	caña	1	Pi: tierra Pa: caña rota Pu y Ve: tabla rota T: zinc oxidado
AMIE78	Se desconoce	656661	9760742	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE79	Manuel Vinueza	656566	9760798	N	N	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE80	Lucía Bayas	656472	9760875	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE81	IGLESIA CAT. VIRGEN DE AGUA SANTA	656480	9760870	N	N	N	N	iglesia	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera T: losa
AMIE82	Valeriano Espinoza	656460	9760886	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE83	Quinta Milán	656442	9760929	NA	NA	NA	NA	NA	-	- - -	Portón de entrada cubierta de mármol y puerta de hierro, no se observa vivienda
AMIE84	María Herrera	656404	9760984	S	S	N	S	casa	bloque	2	Pi: cemento cuarteado Pa: bloque Pu y Ve: hierro T: zinc oxidado
AMIE85	Rancho JB	656350	9760981	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc nuevo y oxidado
AMIE86	Marta Bayas	656332	9760994	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: eternit

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE87	María Victoria Castillo	656244	9760993	N	S	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque cuarteado Pu y Ve: hierro T: eternit
AMIE88	Lucila Herrera	656314	9671065	S	S	N	N	casa	bloque	3	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE89	Ausente	655893	9761219	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: losa
AMIE90	No recibe	655847	9761236	N	N	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: madera y hierro T: zinc 2 pisos
AMIE91	Isabel Peñaherrera	655685	9761097	N	N	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE92	Evaristo Peñaherrera	655712	9761152	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE93	No está	655694	9761093	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc
AMIE94	Sandy España	655248	9760913	N	N	N	N	motel	bloque	4	Motel Polígono Pi: cemento Pa: bloque
AMIE95	Niron Benavides	655195	9760934	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE96	Waltan Benavides	655181	9760937	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE97	IGLESIA EVANGÉLICA	658919	9758044	N	N	N	S	iglesia	cemento	4	Pi: cemento Pa: hormigón Pu y Ve: hierro T: eternit Cimientos para construcción
AMIE98	Valentino Cárdenas	658917	9758055	S	S	N	S	casa	ladrillo	2	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc y losa
AMIE99	Marilis Cárdenas	658934	9758042	N	N	N	S	mediagua	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc Cuarteamientos por transporte pesado

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE100	Hermel	658970	9758035	N	N	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE101	Angelino Sánchez	658815	9758170	N	N	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: madera y hierro T: zinc
AMIE102	Liliana Sánchez	658841	9758172	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc oxidado
AMIE103	Liliana Sánchez	658853	9758173	N	N	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: hierro T: zinc Tiene tienda cerca de la vía
AMIE104	No está	658829	9758241	N	N	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE105	Wilson Herrera	658806	9758256	N	N	N	S	mediagua	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE106	Margarita López	658793	9758257	N	N	N	S	mediagua	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE107	No está	658831	9758270	N	N	N	N	mediagua	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: eternit
AMIE108	No está	658845	9758282	S	S	S	S	rancho	caña	1	Pi: tierra Pa: caña Pu y Ve: caña T: zinc oxidado Casa en muy mal estado
AMIE109	No está	658843	9758289	N	N	N	N	mediagua	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: aluminio T: eternit
AMIE110	No está	658833	9758297	N	N	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: madera T: eternit
AMIE111	No está	658819	9758289	N	N	N	N	casa	madera	4	Pi: cemento Pa: tabla Pu y Ve: madera T: eternit

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE112	Grecia Magallanes	658809	9758329	N	S	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: hierro T: losa cuarteamientos por volquetas
AMIE113	Joel Zambrano	658823	9758349	N	N	N	N	mediagua	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE114	Iván Zambrano	658804	9758341	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE115	Hugo Billar	658805	9758340	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE116	Carlos Libero	658744	9758135	N	S	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE117	Jesús Cueva	658862	9758115	S	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE118	Jesús Cueva	658862	9758102	N	S	S	S	casa	ladrillo	2	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc Apoyada en pilares de ladrillo
AMIE119	Efraín Cueva	658836	9758111	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE120	Crescencio Cueva Martínez	658840	9758118	N	N	S	N	rancho	caña	4	Pi: tabla Pa: caña Pu y Ve: madera T: zinc apoyada en pilares de cemento
AMIE121	No está	658892	9758140	S	S	N	S	casa	ladrillo	2	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc oxidado
AMIE122	Silvana Cueva	658845	9758109	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE123	Ángela López	658814	9758236	S	S	N	S	casa	ladrillo	2	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc oxidado
AMIE124	Edwin Zambrano	658775	9758330	N	N	N	S	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc
AMIE125	Rosa Sánchez	650777	9758333	N	N	N	N	casa	cemento	4	Pi: cemento Pa: hormigón Pu y Ve: madera T: zinc
AMIE126	José Magallanes	658784	975837	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE127	Elvia Magallanes	658784	9758379	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc
AMIE128	Daysi Magallanes	658819	9758399	S	S	N	S	casa	ladrillo	2	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: goteras
AMIE129	Mónica Gómez	658759	9758310	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE130	Washington Cantos	658762	9758360	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE131	Luis Pérez	658759	9758379	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE132	Sara Pérez	658752	9758387	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE133	Carmen Pérez	658743	9758393	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE134	Olga Hidalgo	658753	9758427	N	N	S	S	rancho	cemento	3	Pi: cemento Pa: cemento Pu y Ve: madera y hierro T: oxidado
AMIE135	Byron Calero	658724	9758453	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE136	IGLESIA CRISTIANA Y MISIONERA DE LAS PILAS	660010	9756329	N	N	N	N	iglesia	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc

CUADRO X
Inspección de Estructuras

Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE137	Oswaldo Paredes	655041	9760875	N	N	N	N	gasolinera	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE138	Lourdes Morocho	655028	9760972	N	N	N	N	casa	cemento	4	Pi: cemento Pa: cemento Pu y Ve: hierro T: losa negocio de tienda, vulcanizadora y vivienda
AMIE139	Vazco Benavides	655057	9760932	N	N	N	S	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc oxidado Distribuidor de cerveza
AMIE140	Rosalba Benavides	655097	9760929	N	N	N	N	casa	cemento	4	Pi: cemento Pa: cemento Pu y Ve: hierro y madera T: losa
AMIE141	Rosalba Benavides	655076	9760951	N	N	N	N	mediagua	cemento	4	Pi: cemento Pa: cemento Pu y Ve: hierro y madera T: zinc
AMIE142	Carlos Benavides	655097	9760952	N	S	N	S	casa	ladrillo	3	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: verjas T: zinc

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/ Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE143	Enrique Duarte	655114	9760994	S	S	N	S	casa	ladrillo	2	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro y madera T: zinc oxidado
AMIE144	Pltarco Jimenez	655123	9760957	N	S	S	N	casa	ladrillo	3	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: duratecho
AMIE145	Enrique Andrade	655131	9760954	N	N	N	N	casa	bloque	4	Pi: hormigon Pa: bloque Pu y Ve: madera T: duratecho
AMIE146	Verónica Andradde	655132	9760941	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE147	Luis Gutierrez CLOROS DESAN	655170	9760848	NA	NA	NA	NA	en construcción	hierro	- - -	Fábrica envasadora de cloro, en construcción
AMIE148	Roberto Díaz	655179	9760866	NA	NA	NA	NA	criadero de pollo	hierro	3	Criadero de pollos
AMIE149	En construcción	655183	9760879	NA	NA	NA	NA	en construcción	ladrillo	- - -	-
AMIE150	Kanchitas González	655155	9760885	NA	NA	NA	NA	en construcción	hierro	4	-
AMIE151	Jorge Sánchez	658755	9758482	N	S	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE152	Orfa Freire	658735	9758499	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: hormigon Pa: ladrillo, bloque Pu y Ve: madera T: duratecho
AMIE153	Roberto Sánchez	658735	9758552	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera T: zinc Tiene cisterna elevada
AMIE154	Roberto Sánchez	658735	9758548	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE155	No está	658675	9758500	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: hormigon Pa: ladrillo, bloque Pu y Ve: madera T: duratecho
AMIE156	Fidel Herrera	658660	9758510	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: hormigon Pa: ladrillo Pu y Ve: madera T: teja
AMIE157	Eddy Franco	658705	9758486	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE158	Hpólito Franco	658702	9758494	N	N	S	N	rancho	caña	4	Pi: madera Pa: caña Pu y Ve: caña T: zinc está sostenida en pilares de cemento

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE159	Rita Solis	659157	9757774	S	S	S	S	rancho	caña	1	Pi: madera Pa: caña Pu y Ve: caña T: zinc oxidado y plástico
AMIE160	Sixto Piloso	659132	9757656	S	N	N	S	casa	ladrillo	3	Pi: hormigon Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc oxidado
AMIE161	Samuel Gómez	659159	9757537	N	N	S	S	rancho	caña	3	Pi: tierra Pa: caña Pu y Ve: tablas T: zinc oxidado
AMIE162	No está	659190	9757517	N	N	N	N	mediagua	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc oxidado
AMIE163	Julia Conde	659331	9757450	N	S	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque y ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE164	Dionisio Conde	659340	975742	N	N	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: hierro T: duratecho

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE165	Vicente Conde	659336	9757418	N	N	N	S	casa	ladrillo	4	Pi: ladrillo Pa: ladrillo Pu y Ve: madera T: zinc
AMIE166	Alvaro Conde	659318	9757404	S	N	N	S	rancho	madera	3	Pi: cemento Pa: tabla Pu y Ve: madera T: zinc
AMIE167	Fla. Conde	659319	9757410	N	N	NO HAY	NO HAY	en construcción	ladrillo	- - -	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: no hay T: no hay en construcción
AMIE168	Fredy Conde	659365	9757430	N	S	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc
AMIE169	Urbano Conde	659372	9757414	N	S	N	N	mediagua	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc
AMIE170	Víctor Canto	659507	9757302	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc
AMIE171	Luis Canto	659496	9757310	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE172	Angel Delgado	659726	9757309	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc
AMIE173	Javier Castro	659537	9757091	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc
AMIE174	No está	659753	9757168	N	N	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: madera T: zinc
AMIE175	Irma Freire	658948	9758084	N	S	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE176	Ángel Freire	658957	9758070	N	N	N	S	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc
AMIE177	Darwin Cárdenas	658943	9758088	N	N	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: madera y hierro T: zinc

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE178	Angela Cárdenas	658933	9758095	N	N	N	N	rancho	madera	4	Pi: cemento Pa: tabla Pu y Ve: madera T: zinc
AMIE179	Hamilton Cortez	659634	9756764	S	S	S	S	rancho	madera	1	Pi: cemento Pa: tabla Pu y Ve: madera T: zinc
AMIE180	Judith Cortez	659583	9756882	S	S	S	S	rancho	madera	1	Pi: tabla Pa: tabla Pu y Ve: madera T: zinc se asienta en pilares de cemento
AMIE181	German Morocho	659465	9756949	S	S	S	S	rancho	madera	1	Pi: tabla Pa: tabla Pu y Ve: madera T: zinc se asienta en pilares de cemento, de dos pisos
AMIE182	Felipe Cantos	659496	9757000	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE183	Félix Gómez	659413	9756966	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc
AMIE184	IGLESIA DEL NAZARENO	659411	9756998	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: cemento T: zinc oxidado
AMIE185	Iván Martínez	659309	9757056	N	N	N	N	mediagua	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc oxidado
AMIE186	Wilfrido Gómez	659181	9757184	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE187	Mariluz Gómez	659204	9757180	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE188	Jhonatan Gómez	659166	9757176	N	N	S	S	casa	ladrillo	3	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: caña T: zinc

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE189	Daniel Gómez	659154	9757160	N	S	N	S	casa	ladrillo	3	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc
AMIE190	Diego Alvarado	659146	9757162	N	N	N	N	casa	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: no tiene T: zinc asentada en pilares de cemento a mas de 2m
AMIE191	Janeth Gómez	659253	9757157	N	N	N	S	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE192	Jaime Espinoza	659273	9757093	S	S	N	S	casa	ladrillo	2	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE193	Francisco Godoy	659231	9757030	S	S	S	N	rancho	madera	2	Pi: tabla Pa: tabla Pu y Ve: madera T: zinc se asienta en pilares de cemento

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE194	Ivón Delgado	659321	9757142	S	S	S	S	rancho	madera	1	Pi: tierra Pa: tabla Pu y Ve: madera T: zinc
AMIE195	No está	659310	9757188	N	N	N	N	casa	cemento	4	MIDUVI
AMIE196	No está	658950	9757333	N	N	N	N	mediagua	bloque	4	Pi: cemento Pa: bloque Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE197	No está	658875	9757330	N	N	N	N	rancho	madera	4	Pi: tablas Pa: tablas Pu y Ve: madera T: zinc se asienta en pilares de caña guadua
AMIE198	No está	658856	9757348	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc oxidado
AMIE199	Hugo Calero	658768	9757420	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc
AMIE200	Francisco Calero	658780	9757442	N	N	N	N	rancho	madera	4	Pi: cemento Pa: tabla Pu y Ve: madera T: zinc

CUADRO X Inspección de Estructuras											
Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE201	Rafael Aguilera	658740	9757388	S	S	S	N	rancho	caña	2	Pi: tierra Pa: caña Pu y Ve: madera T: zinc
AMIE202	Nancy Mora	658749	9757584	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: hierro T: zinc
AMIE203	Carmen Ortesa	658755	9757704	N	N	N	N	mediagua	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera T: zinc
AMIE204	Luis Palma	658743	9757686	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: teja
AMIE205	Henry Alvarado	658753	9757772	S	S	N	S	casa	cemento	2	MIDUVI
AMIE206	No está	658795	9757740	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc
AMIE207	No está	658838	9757870	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: aluminio T: zinc

CUADRO X Inspección de Estructuras
--

Código	Dueño/Residente	UTM WGS84 17S		Fundamentos de las Casas, Patios, Vereda, Entradas Cuarteados (s/n)	Paredes Cuarteadas (s/n)	Puertas y Ventanas no Alineadas (s/n)	Daños en Techos/ Cubiertas (s/n)	TIPO1	TIPO2	ESTADO	Comentarios
AMIE208	Aida Solórzano	658802	9757921	N	N	N	N	casa	ladrillo	4	Pi: cemento Pa: ladrillo Pu y Ve: madera y hierro T: zinc oxidado y nuevo
AMIE209	No está	658840	9757874	NA	NA	NA	NA	NA	-	-	portón metálico, no se observa la vivienda

Tipo de Vivienda (INEC, 2001):

Casa o villa: Construcción permanente hecha con materiales resistentes.

Mediagua: Construcción de un solo piso con paredes de ladrillo, adobe, bloque o madera y techo de paja, asbesto o zinc; tiene una sola caída de agua y no más de dos cuartos.

Rancho: Construcción rústica, cubierta con palma o paja, con paredes de caña y con piso de madera caña o tierra.

Estado (INEC, 2001):

1:Mala; 2:Regular; 3:Buena; 4:Muy Buena

Símbolos:

Pi: Piso; Pa: Paredes; Pu: Puerta; Ve: Ventana; T: Techo